

### Exemple 15.1 : Utilisation de la loi de Laplace

a.  $P_A \cdot V_A^\gamma = P_B \cdot V_B^\gamma$  donc  $P_B = \frac{P_A V_A^\gamma}{V_B^\gamma} = 25 \text{ bar}$

b.  $P_C \cdot V_C^\gamma = P_D \cdot V_D^\gamma$  qu'on peut réécrire  $\frac{nRT_C}{V_C} \cdot V_C^\gamma = \frac{nRT_D}{V_D} \cdot V_D^\gamma$

donc  $T_D = T_C \frac{V_C^\gamma \cdot V_D}{V_D^\gamma \cdot V_C} = 1572 \text{ K}$

c.  $P_1 \cdot V_1^\gamma = P_2 \cdot V_2^\gamma$  que l'on peut réécrire  $P_1 \cdot \left(\frac{nRT_1}{P_1}\right)^\gamma = P_2 \cdot \left(\frac{nRT_2}{P_2}\right)^\gamma$

donc  $T_2^\gamma = T_1^\gamma \frac{P_1 \cdot P_2}{P_1^\gamma \cdot P_2}$  donc  $T_2 = \sqrt[\gamma]{T_1^\gamma \frac{P_1 \cdot P_2}{P_1^\gamma \cdot P_2}} = 244 \text{ K}$

### Exemple 15.2 : Rendement d'un moteur à essence idéal

1)  $C_V = \frac{5}{2} nR = \frac{C_P}{\gamma} = 20,7 \text{ J.K}^{-1}$

2) Calcul des transferts thermiques :

Méthode 1 : « Boîte à outils » à utiliser :

Transformation adiabatique : $Q = 0$ Transformation isochore : $Q = C_V(T_f - T_i)$ Transformation isobare : $Q = C_P(T_f - T_i)$ Transformation isotherme : $Q = -W = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV$
--

A → B adiabatique :  $Q_{AB} = 0$

B → C isochore :  $Q_{BC} = C_V(T_C - T_B) = 41,3 \text{ kJ}$

C → D adiabatique :  $Q_{CD} = 0$

D → A isochore :  $Q_{DA} = C_V(T_A - T_D) = -18,8 \text{ kJ}$

Méthode 2 : Utilisation directe du 1<sup>e</sup> principe :

A → B adiabatique :  $Q_{AB} = 0$

B → C isochore donc  $W_{BC} = 0$  donc comme  $W_{BC} + Q_{BC} = \Delta U_{BC} = C_V(T_C - T_B)$

ainsi  $Q_{BC} = C_V(T_C - T_B) = 41,3 \text{ kJ}$

C → D adiabatique :  $Q_{CD} = 0$

D → A isochore donc  $W_{DA} = 0$  donc comme  $W_{DA} + Q_{DA} = \Delta U_{DA} = C_V(T_A - T_D)$

ainsi  $Q_{DA} = C_V(T_A - T_D) = -18,8 \text{ kJ}$

3)  $Q_{cycle} = +22,48 \text{ kJ}$

4)  $W_{cycle} + Q_{cycle} = \Delta U_{cycle} = 0$  donc  $W_{cycle} = -22,48 \text{ kJ}$

5)  $\rho = \frac{|W_{cycle}|}{Q_{BC}} = \frac{22480}{41317} = 0,54 = 54\%$